

Быстрый старт

1\ «Файл» > «Создать модель».

2\ В <Свойствах модели > указываете название, масштаб чертежа, высоту сечения рельефа, шаг утолщенных горизонталей, размер перекрестия курсора, язык, настройки страницы PDF.

3\ «Точки» > «Загрузить из txt».

4\ Загружаете TXT-файл с массивом точек по шаблону:

<Имя точки, X, Y, H, comment>.

Возможные разделители: запятая, пробел, табуляция.

1 628387.011 1325293.935 996.460 slope

2 628390.571 1325287.376 994.560

3 628399.792 1325282.585 993.310 river

4 628398.034 1325274.933 990.370 road

5 628400.410 1325266.168 987.300

Comment (описание точки, полевой код) может отсутствовать.

/ Пример: example1.txt можно загрузить из вкладки «Загрузки» /

5\ В меню <Поверхности>

- построить контур поверхности вручную или автоматически.

- нажать <Построить\перестроить поверхность> - строит TIN-поверхность.

Если в ходе работы поменяли свойства чертежа: масштаб и тд. эта команда перестроит, созданную поверхность.

6\ В меню <Усл. знаки> выбрать команду для построения площадного условного знака.

7\ <Печать PDF> - сохраняет созданный чертеж в формате Adobe PDF (*.pdf).

8\ Нажмите <3D> - смотрите, созданную вами, 3D-модель в реальном времени.

Управление:

1\левой кнопкой мыши выполняется выбор чего либо: точек, контуров, команд.

2\ Средней (колесом) – масштабирование и панорамирование чертежа.

3\ Правой – вызов контекстного меню.

4\ Двойной щелчок средней кнопки (колеса) – показать в границах (габаритный вид).